Клей-расплав для кромочных пластиков, Йоватерм 607.40, ПУР, натуральный, 0,6 кг.

Модификации:	**Клей Йоватерм 607.4X**
Параметры модификаций:	**Фасовка, кг, Цвет**
Фасовка, кг:	**0.6**
Производитель:	**Jowat**
Тип:	**Клей-расплав для кромочных пластиков**
Цвет:	**натуральный**
Скорость наклеивания:	**низкая**
Наполненность клея:	**средненаполненный**
Рабочая t на валике (дюзе), °C:	**130 - 150**
Рабочая температура °C:	**130 - 150**
Количество в упаковке:	**1 шт**

Код: 122436 Артикул: 607.40

Под заказ

Ваша цена: Розница

1 050.00 руб./шт

Дополнительные изображения:



Для сборки вам обязательно понадобится:

Клей-расплав и контактный клей

Описание

Йоватерм 607.40

ВНИМАНИЕ!!! При использовании клеев ПУР необходимо обязательно применять специальный консервант-очиститель Jowat 930.74. Запрещено оставлять клей-расплав ПУР в бачке станка более чем на сутки. После вскрытия банки клей-расплав ПУР должен быть использован в течении суток.

Область применения:
Для приклеивания термопластичных кромочных материалов у которых применения: нелицевая сторона покрыта праймером (АБС, ПП, ПВХ, кромок из пропитанной смолой бумаги, HPL, CPL, шпона (дублированного и не дублированного) реек из массива.

Преимущества:
• Средняя вязкость
• Высокая термостабильность
• Подходит для низкоскоростных линий
• Чистое нанесение

Техническое описание:
• Основа: На основе ПУР-сополимеров
• Вязкость: 75.000 ± 25.000 сР (по Брукфильду, 120°С)
• Цвет: натуральный
• Температура хранения: +5°С – +25°С, в сухом прохладном помещении, не чувствителен к морозу
• Температура применения: +130°С – +150°С
• Точка смягчения: 70 ± 5°С
• Термостойкость: равна температуре возгорания материала
• Срок хранения: 12 месяцев
• Фасовка: банка 0,6 кг.

Рекомендации по безопасности:
• При работе с клеем возможно образование вредных паров, необходима эффективная работа системы вентиляции
• Перед началом работы с данным клеем рекомендуется проводить настройку оборудования учитывая особенности производственного помещения
• Рекомендуется хранить клей в заводской упаковке
• Свойства склеиваемых материалов и условия нанесения влияют на качество склеивания. Поэтому мы рекомендуем Вам провести предварительные испытания. Склевываемые материалы должны быть очищены от пыли, обезжирены и быть сухими, а также точно подогнаны друг другу. Влажность древесины должна быть 8 – 10%. Минимальная температура материала.

Для удаления остатков клей расплава ПУР, необходимо использовать консервант-очиститель Jowat 930.74 Благодаря включению специальной добавки, химическая реакция клея-расплава на базе ПУР во время промывки прекращается. Эта добавка со временем выделяется на поверхность, однако это не ведет к ухудшению действия моющего средства. Полностью удалить остатки клея с наносящего устройства, заполнить его моющим средством и разогреть. После расплавления моющее средство полностью пропустить через шланг и сопло. Эту процедуру повторить еще раз, чтобы убедиться, что удалены все остатки клея. Перед началом работы важно убедиться, что все остатки моющего средства удалены. Иначе может оказаться, что при дальнейшей работе с ПУР-клеем расплавом не произойдет желаемая реакция кристаллизации.

Обязательные комплектующие

Код		Название	Цена за единицу
125197		Очиститель-консервант для ПУР клеев, Jowat 930.74, красный, 20 кг., мешок	21 750.00 руб.

Сопутствующие товары

Код	Название	Цена за единицу
115689	Скотч 48 x 66 x 45 мкр	91.35 руб.

115688		Стретч-пленка 500мм / 1,5кг / 20 мкр	646.80 руб.
120086		Перчатки ХБ с ПВХ, безразмерные, вес 50 гр.	25.20 руб.